

質 疑 回 答 書

工事番号: 30100

工 事 名 : 北海道留萌高等学校大規模改造工事(1工区)

入 札 日 : 令和6年11月19日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	<p>工事数量総括表 P14 外壁改修工事B-2改修 に外壁劣化部磁器質タイルの張替数量が5.8m²と記載されてます。しかし竣工から27年経過した現在では全く同じ製品は存在しないとの事です。そこで、改修する方法としては二つの案を提示をさせていただきます。</p> <p>①現在使用されているタイルと同じ材質、同じ寸法及び同じ色彩のタイルを探し、似た色彩のタイルを特定し代用する。</p> <p>②現在の劣化部タイルの一部を剥ぎ取りメーカーへ送り、特注で色彩を合わせた製品を製造・使用する。</p> <p>以上、どちらで考えた方が良いかご教示をお願いします。</p>	<p>予定価格の算出上は標準品としています。(①) なお、契約後、特注等(②)、設計変更の必要が生じる場合は、あらかじめ受注者と協議します。</p>
	以下、余白	